Anlage zu TOP 19.3
der Niederschrift des Rates am 29. Mai 2013

Dachsanierung

Am 16.05.13 hat es in Folge starker Regenfälle tatsächlich an fünf Stellen leicht ins Hallenbad getropft. Ursache waren Verdübelungspunkte der Abrutschsicherungen, die zum Zeitpunkt des damaligen Baufortschritts noch nicht abgedichtet waren. Der Regeneintritt ist jedoch ohne Folgen geblieben. Inzwischen sind die Sanierungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen. In der kommenden Woche erfolgen die restlichen Dachdeckerarbeiten am Montag, anschließend wird das Gerüst zurückgebaut. Die Arbeiten konnten damit trotz der zahlreichen Unterbrechungen durch die vergangenen Regenfälle im geplanten Zeitraum fertiggestellt werden.

Übertemperatur der Duschen

Am 23.05.13 bekamen die Bademeister von einem Badegast den Hinweis, dass das Duschwasser sehr heiß sei. Die sofortige Überprüfung hat ergeben, dass der Mischer zur Vorregelung des Duschwassers defekt war. Die Duschen wurden daraufhin unmittelbar außer Betrieb genommen und der Mischer ausgetauscht. Inzwischen funktioniert die Anlage wieder einwandfrei.