

Risikocheckliste für Objekt-Nr.: 5200

1 Daten zum Objekt

Gemeinde	Stadt Meerbusch	
Name	Sporthalle Stettiner Str.	
Objektyp	Gebäude	
Adresse	Stettiner Straße, Lank	
(Amtl. Haus-) Koordinate	32338897	5686495

2 Betroffenheit des Objekts

Starkregenszenario	Wasserstand in m	Fließgeschwindigkeit
1	n. berechnet	
2	2,3	0,2
3	2,4	0,2

Hochwassergefahrenkarte	Wasserstand in m	Fließgeschwindigkeit
HQ häufig	-	-
HQ 100	-	-
HQ extrem	-	-

3 Betroffenheit bei ablaufendem Hochwasser?

Datum Hochwasserereignis	Beschreibung der Betroffenheit und Schäden
nicht bekannt	

4 Beschreibung des Risikos für und auf Grund des Objektes:

Art des Risikos	Kurze Beschreibung
Risiko für Personen im Objekt	gering, da die Eingänge, bis auf einen, Stufen haben. Halle wird zurzeit als Flüchtlingsunterkunft verwendet.
Risiko für hohe Sachwerte (Ausstattung)	-
Risiko für das Objekt (Bausubstanz ggf. auch Auftrieb)	-
Risiko durch Funktionsausfall (z.B. Versorger Strom, Gas, Wasser)	-
Risiko ausgehend vom Objekt (z.B. wassergefährdende Stoffe)	-

5 Wassereintritt ins Gebäude

Wassereintritt ins Gebäude	Kurze Beschreibung
Kellerfenster (UG)	Kellertreppe mit Tür, Fenster und Lüftungsöffnung (siehe Plan)
Türen (EG)	Tür im Norden fast ebenerdig, ansonsten überall Treppenstufen
Erdgeschossfußbodenhöhe in m+NN	höher als Gelände, bis auf Nordseite
Rückstausicherung gegen Wassereintritt aus dem Kanalnetz vorhanden?	nicht bekannt, Sanitäranlagen oberirdisch
Sind (nicht abgedichtete) Rohrdurchlässe bekannt?	-
Sonstiges	-

6 Hochwassergefährdete Personen und Ausstattung (Erläuterung siehe ggf. Beiblatt)

Hochwassergefährdete Personen und Ausstattung	Stockwerk	Gefährdungspotential (Was kann passieren?)	HW-Schutz vorhanden? (Kurze Beschreibung)
Gefährdete Personen	UG	Heizungskeller + Strom keine Personen dauerhaft	-
Gefährdete Personen	EG	Flüchtlingsunterkunft	Risiko sehr gering, da alles oberirdisch
Heizung (Art)	KG	Gas	
Elektroinstallationen	KG	Kurzschluss	
EDV-Zentrale u.Ä.		-	
Sonstige Schadenspotentiale/gefährdete Ausstattung:		-	

7 Gibt es an/in dem Objekt HW-Schutzmaßnahmen? (Erläuterungen siehe ggf. Beiblatt)

Art des Schutzes	Zuständigkeit Planung ? muss noch benannt werden	Zuständigkeit Ausführung Gebäudemanager	Schutz ab welchem Szenario?
Objektspezifischer Einsatzplan/ Gefahrenabwehrplan	gem. Brandschutz		
Mobiler Schutz	-		
Feste Schutzanlage			
Räumung/ Evakuierungsplanung	gem. Brandschutz		
Ist die HW-Gefahr in Feuerwehrlaufkarten enthalten?			

Sonstig Bemerkungen:

Geringes Risiko, da Eingänge mit Stufen. Nur im Norden ebenerdig, aber Berechnung zeigt dort kein Wasser.

Maßnahmenvorschläge:

Themen für Maßnahmenvorschläge können sein:

- Objektsspezifischer Einsatzplan/Gefahrenabwehrplan und Räumung/Evakuierungsplanung
- Objektschutz wie feste Kellerfenster, druckdichte Türen, Kanalrückstausicherung, Abdichtungen und Mauern auch in Objektnähe
- Sicherung des Inventars wie Sicherung der Heizung/Öltanks, Sicherung der Elektroinstallationen
- Mobile Schutzmaßnahmen
- Hochwasserangepasste Baumaterialien
- Änderung der Nutzung
- Sonstiges

Anzugeben ist:

Wer ist Zuständig für die Planung

Wer ist Zuständig für die Ausführung

Ab welchem Szenario

Überdachung oder Sockelleiste an der Kellertreppe

Beiblatt zu Nr. 7: Gibt es an/in dem Objekt HW-Schutzmaßnahmen?

