




möglicher Wassereintritt durch Lichtschächte
Treppen, Türen und Fenster



F → Fotostandort



Maßnahmenvorschlag
- Sockelleiste
- Vordach



		20.08.2013
		19.03.2012
GEZ / GEÄ	UNTERSCHRIFT	DATUM

SERVICE IMMOBILIEN



STADT MEERBUSCH

VORHABEN
TURNHALLE
STETTINER STRASSE
MEERBUSCH - LANK

BAUTEIL **DARSTELLUNG**
KELLERGESCHOSS

BETRIFFT
ENTWURFSPLANUNG

MASSTAB 1:100 **PLANNR.** 1
BLATTGR. DIN A3 **ARCHIVNR.** 5.200